



Sicherheitshinweis: AustriAlpin COBRA®-Schnallen

Sehr geehrte Kunden,

der österreichische Hersteller für Komponenten der Absturzicherung **AustriAlpin** hat festgestellt, dass bei einem extrem kleinen Anteil der COBRA®-Schnallen weibliche Teile vorhanden sein können, an denen die Niete nicht verpresst sind. Konkret wurde eine Schnalle aus zwei Millionen gefunden.

Durch die nicht verpressten Niete können sich die Clips lösen. Alle Versionen und Größen der COBRA®-Schnallen können betroffen sein. Da die 100%ige Funktion, Leistung, Qualität und Sicherheit unserer Produkte oberste Priorität für uns hat, bitten wir alle Kunden und Endbenutzer der COBRA® -Schnallen folgende Sichtprüfung durchzuführen:



In folgenden Produkten unseres Partners Singing Rock werden oder wurden solche Schnallen eingesetzt:

ehemalige Produkte:

W0036 sit worker speed
W0522 Operator
W0042 Profi worker speed
W0067 Sit worker II speed
W0045 Expert II speed
W0051 Energetic
W0033 Seamaster
W0058 Seamaster II

aktuelle Produkte:

W0021 Strike
W0050 Tarzan
C5036 Tarzan light

Bitte führen Sie an diesen genannten Produkte nebenstehenden visuellen Check durch.

Wenn Sie bemerken, dass eine Schnalle NICHT genietet ist, oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben, STOPPEN Sie die NUTZUNG des Produkts umgehend und wenden Sie sich an uns: **office@standfest.cc** oder per Telefon **+43/676/694 27 00**

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis.

Ihr standfest.cc Team